

**OXXA**<sup>®</sup>  
PREMIUM



COMFORT




METAL FREE



FIT

# X-SPEC-SPORTY

## 8230



### CARACTÉRISTIQUES

- Lunettes de sécurité avec verres clairs et monture bleue/grise
- Verres en polycarbonate
- Design 3 en 1, livré avec contour en mousse et cordon élastique. Les branches des lunettes sont faciles à enlever et à remplacer par le cordon élastique
- Lunettes de sécurité entièrement sans métal
- Branches extra-longues pour empêcher les lunettes de glisser et assurer un meilleur ajustement
- Pont souple et pliable pour un confort optimal
- Courbure de verre de base 10 pour un enveloppement optimal
- Revêtement antibuée et revêtement anti-rayures (certifié conforme au marquage KN)
- Protection UV400
- Sont livrées avec une pochette microfibras OXXA
- Emballées à l'unité dans une belle boîte individuelle accrochable
- Poids : 31 grammes
- Marquage optique : 2C-1,2 0 1 FT KN CE

**Numéro de l'article : 7.78.230.00**

### CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Pétrochimie
- Laboratoires
- Industrie métallurgique
- Transport et logistique
- Automobile
- Entretien
- Construction

### COULEUR

Verre clair

### AUTRES COULEURS DISPONIBLES

X-Spec-Sporty 8231, verre fumé (numéro de l'article : 7.78.231.00)

### TAILLES

Taille unique

### EMBALLAGES

- 1 article dans boîte individuelle
- 12 articles dans boîte intérieure
- 144 articles par carton

CE

EN 166:2001

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUM. D'ARTICLE	EAN-CODE 1 ARTICLE (UNIT BOX)	CODE EAN 12 ARTICLES (BOÎTE INTÉRIEURE)	CODE EAN 144 ARTICLES (CARTON)
Taille unique	7.78.230.00	8718249069307	8718249069345	8718249069383



## MARQUAGES SUR LES VERRES ET LES MONTURES

Selon la norme EN 166:2001, les lunettes de sécurité peuvent porter les marquages suivants sur la monture et sur les verres. Ils sont expliqués ci-dessous :

5-	1,7	1	F	EN 166:2001	3	9	K	N	CE
A	B	D	E	F	G			H	

<b>A - Caractéristiques filtrantes</b> 2 - Filtre UV avec effet sur les couleurs 2C - Protection UV avec bonne restitution des couleurs 4 - Filtre IR 5 - Filtre solaire sans IR 6 - Filtre solaire avec IR	<b>D - Classe optique</b> 1 (meilleure) à 3  <b>E - Résistance mécanique</b> Néant - Résistance minimale S - Solidité renforcée F - Protection contre l'impact de particules à faible énergie B - à moyenne énergie A - à haute énergie T - à température extrême (-5 °C / 55 °C)	<b>G - Domaines d'application</b> Néant - Protection de base (pas de risque mécanique spécifié et de danger dû aux rayonnements ultraviolet, visible, infrarouge et solaire) 3 - Liquides (gouttes et éclaboussures) 4 - Grandes particules (poussière avec une taille de particule >5 µm) 5 - Gaz et particules fines (gaz, vapeurs, brouillards, fumée et poussière avec une taille de particule <5 µm) 8 - Arc électrique de court-circuit (arc électrique dû à un court-circuit dans un équipement électrique) 9 - Métaux en fusion et matières solides brûlantes (giclures de métal en fusion et pénétration de particules solides brûlantes) K - Résistance aux dégradations provoquées par les particules fines N - Résistance à la formation de buée
<b>B - Indice de protection</b> 1,2 (le plus clair) à 16	<b>F - Désignation de la norme</b>	<b>H - Marquage CE</b> Selon le règlement européen (UE) 2016/425 concernant les équipements de protection individuelle (EPI)
<b>C - Identification du fabricant</b>		

## AVERTISSEMENT !

Si une protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes est requise, les lunettes de sécurité doivent être marquées de la lettre T immédiatement après la lettre d'impact, c'est-à-dire : FT, BT ou AT. Si la lettre d'impact n'est pas suivie de la lettre T, les lunettes de sécurité doivent seulement être utilisées pour protéger contre les particules à grande vitesse à température ambiante. Les lunettes de sécurité protégeant contre les particules à grande vitesse, portées par-dessus des lunettes correctrices standard, peuvent transmettre les chocs et créer ainsi un danger pour l'utilisateur.

## RANGEMENT ET ENTRETIEN

Rangez les lunettes dans un endroit sec, à température ambiante, et protégé contre la lumière directe du soleil et les produits chimiques abrasifs. Les lunettes doivent être transportées et stockées dans leur emballage d'origine, à une température comprise entre 5 °C et 40 °C, avec une humidité relative de l'air < 80 %. Nettoyez régulièrement les verres. Pour ce faire, utilisez un produit nettoyant doux à

température ambiante normale (20±5 °C). Vous pouvez ajouter un désinfectant à la solution nettoyante, selon les instructions du fabricant. Les verres antibuée doivent être nettoyés uniquement avec un chiffon doux. Comme pour tous les autres équipements de protection, la durée de vie des lunettes de sécurité dépend de l'utilisation, du soin, de l'entretien et des conditions de stockage. Si les lunettes de sécurité sont rayées ou endommagées, elles doivent être remplacées. Si la monture est endommagée, remplacez l'article tout entier. Nous recommandons de ranger les lunettes et les lunettes de sécurité dans un étui adapté ou dans leur emballage d'origine lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Comme pour tous les autres EPI, la durée de vie de cet article dépend de l'utilisation, du soin et de l'entretien.

## INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces lunettes de sécurité sont certifiées par : SGS FIMKO OY (Organisme notifié numéro 0598), Takomotie B, FI-00380, Helsinki, Finlande.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : [www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

## VOTRE FOURNISSEUR :

## ARTICLES CONNEXES



### VISION 8900 CORDON POUR LUNETTES

Art. n° 7.78.900.00